

# Versionshinweise

Windows Treiberversion 1.2.1-14

## 1. Neue Funktionen

a. Diese neue Version liefert die folgenden neuen Funktionen.

| Zusammenfassung der neuen Funktionen  | Funktion ID |
|---|-------------|
| Unterstützt alle Geräte im Xencelabs Stifttablett Medium Bundle SE, nämlich Stifttablett Medium, 3-Tasten-Stift, Dünnen Stift und Quick Keys Fernbedienung. | 153         |
| Ein eigenständiger Treiber für Quick Keys bereitgestellt.   | 75          |
| Möglichkeit, Quick-Keys-Einstellungen nach Anwendung zu teilen.   | 33          |
| Online-Firmware-Upgrade-Dienstprogramm.   | 62          |
| Möglichkeit, Notizen zu Apps hinzuzufügen.  | 38          |
| Neuer Ablauf zur drahtlosen Kopplung.   | 113         |
| Anpassen Der Neigungsempfindlichkeit des Stifts.  | 82          |
| Ein/Aus-Schalter für Windows Ink hinzugefügt.   | 7           |
| Der Diagnose zwei Diagnosetools hinzugefügt.  | 105         |
| Möglichkeit, Einstellungsdateien von älteren Treiberversionen zu laden.   | 84          |

## 2. Fehlerbehebungen

Folgend sind die von Kunden gemeldeten Fehler und wurden in dieser Version des Treibers behoben.

| Zusammenfassung der Fehler   | Fehler ID |
|--|-----------|
| Wenn der Treiber vom Administrator installiert wurde, kann der Nicht-Admin-Benutzer nicht auf das Programm zugreifen.  | 2034      |
| Der Stift-Cursor bewegt sich nicht auf dem Windows-Sicherheitsbildschirm. (Strg Alt Entf)  | 1697      |
| Hook-Probleme beim schnellen Zeichnen von Linien in der Clip Studio Painter App.   | 2062      |
| Die Stiftspitze fungiert unter bestimmten Umständen als Radierer.  | 1755      |
| Wenn ein Quick Keys vom System getrennt wird, nachdem es in den Tiefschlaf gegangen ist, besteht die einzige Möglichkeit zum Aufwecken des Quick Keys darin, das System aufzuwecken und den Treiber zu aktivieren, anstatt nur das System aufzuwecken. | 1375      |
| Die Zuordnungseinstellungen des Bildschirms werden nach dem Tiefschlaf zurückgesetzt.  | 1689      |
| Rechtsklick funktioniert nicht in der Capture One App.   | 2036      |

## 3. Bekannte Probleme

- a. Die folgenden sind bekannte Probleme im Treiber und die Problemumgehung, falls vorhanden, aufgeführt.

| Zusammenfassung bekannter Probleme           | Problemumgehung (falls vorhanden) | Fehler ID |
|--|-----------------------------------|-----------|
| Derzeit sind keine schwerwiegenden Probleme. |                                   |           |