

Hinweise zur Veröffentlichung

Windows driver version 1.1.0

1. Neue Funktionen

a. Die folgenden neuen Funktionen wurden in dieser Version des Treibers implementiert.

New Feature Summary	Feature ID
Die Zahnradmenüoption oben rechts zum Koppeln eines neuen	18
drahtlosen Geräts mit einem USB-Dongle ist jetzt ausgegraut, es sei	
denn, ein drahtloser USB-Dongle ist an das System angeschlossen.	
Aktualisierter Text im Dialog zum Koppeln eines neuen Wireless-	8
Geräts mit einem USB-Wireless-Dongle.	
Im Einstellungsfenster wird die Set-Schaltfläche im Quick Keys-Bild	20
jetzt hervorgehoben, wenn sich der Cursor über einem	
Schaltflächenset befindet.	
Zeigen Sie in einer Umgebung mit mehreren Displays das	24
Einstellungsfeld immer auf dem aktuell aktiven Display an.	
Möglichkeit zum Importieren von Einstellungen aus einer früheren	58
Version des Treibers hinzugefügt.	
Verbesserte Sichtbarkeit des Zahnradsymbols im Einstellungsfenster.	46
Tumble-Funktion für Zbrush und Fusion 360 hinzugefügt	61
Im Wireless-Pairing-Tool wurde die Möglichkeit hinzugefügt, eine	
einzelne Kopplung mit einem Wireless-Gerät zu löschen.	
Möglichkeit zum Speichern von Benutzereinstellungen während der	
Treiberdeinstallation hinzugefügt.	
Im Treiberinstallationsprogramm haben wir es einfacher gemacht,	
das Kontrollkästchen und den Text der Lizenzvereinbarung unten	
links im Dialogfeld zu sehen.	
Beim Importieren von Einstellungen wurde ein Bestätigungsdialog	
hinzugefügt.	



2. Fehlerbehebungen

a. Die folgenden Fehler wurden in dieser Version des Treibers behoben.

Defect Summary	Defect ID
Das Kontrollkästchen Windows Ink wird nicht gespeichert, wenn das	651
Einstellungsfenster geschlossen oder das Tablet getrennt wird.	
Wenn Sie benutzerdefinierte Einstellungen für eine neue Anwendung	1627
hinzufügen, werden die Einstellungen für die Quick Keys manchmal	
nicht korrekt gespeichert, wenn Sie das Einstellungsfenster schließen	
und erneut öffnen.	
Tablet-Ecklichter speichern nicht immer die Farbe, die im	1596
Einstellungsfeld eingestellt wurde.	
Der Quick Keys-Dialog zum Ersetzen aller Einstellungen durch die	1614
folgende Konfiguration kann dazu führen, dass der Stift nicht mehr	
reagiert.	
Beim Hinzufügen einer Anzeige zum System sieht die Tablet-	
Bildschirm-Zuordnung die neue Anzeige nicht, auf die eine	
Zuordnung erfolgen soll.	
Wenn Sie das Einstellungsfeld mit einer Tabletttaste öffnen, wird das	1584
Einstellungsfeld teilweise außerhalb des Bildschirms angezeigt.	
Die Stiftgeschwindigkeit im Mausmodus ist bei der niedrigsten	1506
Einstellung zu langsam.	
Zeitweise erinnert sich der Fahrer nicht an die Ausrichtung der Quick	1385
Keys und verwendet die Standardeinstellung, um Text auf dem OLED	
anzuzeigen.	
Fehlende von Xencelabs empfohlene Standardeinstellungen beim	1570
Hinzufügen von Corel Painter zur benutzerdefinierten	
Anwendungsliste.	
Das Dialogfeld "Anwendung hinzufügen" wurde korrigiert, sodass die	1547
Standardoption für die Xencelabs-Anwendungen nur verfügbar ist,	
wenn eine Anwendung hinzugefügt wird, die über die	
Standardeinstellungen für die Xencelabs-Anwendung verfügt.	
Es wurde ein Problem bei den Funktionseinstellungen des	1566
Schnelltasten-Wählmodus behoben, bei dem die Einstellungen für	
die Wählempfindlichkeit umgekehrt wurden. Der Schieberegler für	
die Empfindlichkeit des Einstellrads hat jetzt links "Langsam" und	
rechts "Schnell".	

3. Bekannte Probleme

a. Die folgenden sind bekannte Probleme im Treiber und Problemumgehung, falls vorhanden.



Bekannte Probleme Zusammenfassung	Problemumgehung (falls vorhanden)	Defect ID
Derzeit sind keine schwerwiegenden		
Probleme bekannt.		