

Notes de version

Pilote Windows version 1.1.0

1. Nouvelles fonctionnalités

- a. Les nouvelles fonctionnalités suivantes ont été mises en œuvre dans cette version du pilote.

Résumé des nouvelles fonctionnalités	ID de fonctionnalité
L'option de menu rouage en haut à droite pour appairer un nouvel appareil sans fil à un dongle USB est maintenant grisé, à moins qu'un dongle USB sans fil ne soit connecté au système.	18
Texte mis à jour dans la boîte de dialogue pour appairer un nouveau périphérique sans fil à une clé USB sans fil.	8
Dans le panneau des paramètres, le bouton Set sur l'image du Quick Keys est désormais mis en surbrillance lorsque le curseur survole un bouton Set.	20
Dans un environnement à affichage multiple, toujours présenter le panneau des paramètres sur l'affichage actif actuel.	24
Ajout de la possibilité d'importer les paramètres d'une version précédente du pilote.	58
Amélioration de la visibilité de l'icône « engrenage » dans le panneau des paramètres.	46
Ajout de la fonction culbutage pour Zbrush et Fusion 360	61
Dans l'outil d'appairage sans fil, ajout de la possibilité d'effacer un seul appairage avec un appareil sans fil.	
Ajout de la possibilité d'enregistrer les paramètres utilisateur lors de la désinstallation du pilote.	
Sur le programme d'installation du pilote, nous avons facilité la visualisation de la case à cocher et du texte du contrat de licence en bas à gauche de la boîte de dialogue.	
Ajout d'une boîte de dialogue de confirmation lors de l'importation des paramètres.	

2. Corrections de défauts

a. Les défauts suivants ont été corrigés dans cette version du pilote.

Résumé des défauts	ID de Défaut
La case à cocher Windows Ink n'est pas enregistrée lorsque vous quittez le panneau des paramètres ou lorsque vous déconnectez la tablette.	651
Par intermittence, lorsque vous ajoutez des paramètres personnalisés pour une nouvelle application, les paramètres du Quick Keys ne sont parfois pas enregistrés correctement lors de la fermeture puis de la réouverture du panneau des paramètres.	1627
Les lumières aux coins de la tablette n'enregistrent pas toujours la couleur définie dans le panneau de configuration.	1596
La boîte de dialogue du Quick Keys pour « Remplacer tous les paramètres par la configuration suivante » peut empêcher le stylet de répondre.	1614
Lors de l'ajout d'un affichage au système, le mappage tablette-écran ne voit pas le nouvel affichage à mapper.	
Lorsque vous utilisez un bouton de tablette pour ouvrir le panneau des paramètres, le panneau des paramètres apparaît partiellement hors de l'écran.	1584
La vitesse du stylet en mode souris est trop lente au réglage le plus bas.	1506
Par intermittence, Le conducteur ne se souvient pas de l'orientation du Quick Keys et utilise le paramètre par défaut pour afficher le texte sur l'OLED.	1385
Valeurs par défaut recommandées par Xencelabs manquantes lors de l'ajout de Corel Painter à la liste d'applications personnalisées.	1570
Correction de la boîte de dialogue Ajouter Application afin que l'option par défaut des applications Xencelabs ne soit disponible que lors de l'ajout d'une application ayant des valeurs par défaut d'application Xencelabs.	1547
Correction d'un problème sur les paramètres de fonction du mode de numérotation du Quick Keys où les paramètres de sensibilité de la numérotation sont inversés. Le curseur de sensibilité du cadran a maintenant «Lent» à gauche et «Rapide» à droite.	1566

3. Problèmes connus

- a. Les problèmes suivants sont connus dans le pilote et la solution de contournement s'il y en a une.

Résumé des problèmes connus	Solution de contournement (le cas échéant)	ID de défaut
Aucun problème grave connu pour le moment.		