

Note di rilascio

Versione del driver Macintosh 1.2.1-38

1. Correzioni di difetti

- a. I seguenti difetti sono stati i principali difetti segnalati dai clienti che sono stati corretti in questa versione del driver.

Riepilogo dei difetti
I tasti modificatori non vengono rilasciati in più applicazioni.
Impossibile trascinare e rilasciare elementi nel Dock di sistema nella modalità Mappatura porzioni.
Quando si disegna una linea in Clip Studio Painter, viene visualizzato un punto alla fine della linea.

2. Problemi noti

- a. Di seguito sono riportati problemi noti nel driver e una soluzione alternativa, se presente.

Riepilogo problema noto	Soluzione alternativa (se presente)
Nessun problema serio noto in questo momento.	