

Versionshinweise

Macintosh Treiberversion 1.2.1-40

1. Fehlerbehebungen

- a. Folgend sind die von Kunden gemeldeten Fehler und wurden in dieser Version des Treibers behoben.

Zusammenfassung der Fehler
Zusatztasten werden in mehreren Anwendungen nicht freigegeben.
Im Portionszuordnungsmodus können keine Elemente per Drag & Drop in das System-Dock gezogen werden.
Beim Zeichnen einer Linie in Clip Studio Painter wird am Ende der Linie ein Punkt angezeigt.

2. Bekannte Probleme

- a. Die folgenden sind bekannte Probleme im Treiber und die Problemumgehung, falls vorhanden, aufgeführt.

Zusammenfassung bekannter Probleme	Problemumgehung (falls vorhanden)
Derzeit sind keine schwerwiegenden Probleme.	