

# Notes de version

Version du pilote Windows 1.2.1-14

## 1. Nouvelles fonctionnalités

- a. Les nouvelles fonctionnalités suivantes ont été implémentées dans cette version du pilote.

Résumé des nouvelles fonctionnalités	ID de fonctionnalité
Prend en charge tous les appareils de Xencelabs Tablette à Stylet Medium Pack SE, y compris Tablette à Stylet , Stylet 3 Boutons, Stylet Fin et Télécommande Quick Keys.	153
Fourni un pilote autonome pour Télécommande Quick Keys.	75
Ajout de la possibilité de partager les paramètres des touches de raccourcis par application.	33
Ajout de la possibilité de mettre à niveau les utilitaires du micrologiciel en ligne.	62
Ajout de la possibilité d'ajouter des notes aux Apps.	38
Ajout d'un nouveau flux d'appariement sans fil.	113
Ajout du contrôle de la sensibilité de l'inclinaison du stylet.	82
Ajout d'une bascule d'activation / désactivation de Windows Ink.	7
Ajoutez deux outils de diagnostic aux Diagnostics.	105
Ajout de la possibilité de charger des fichiers de paramètres à partir de versions de pilotes plus anciennes.	84

## 2. Defect Fixes

- a. Les défauts suivants étaient les principaux défauts signalés par les clients et ont été corrigés dans cette version du pilote.

Résumé des défauts	ID de défaut
Lorsque le pilote Xencelabs est installé avec un compte d'utilisateur administrateur, un utilisateur non administrateur ne peut pas accéder au programme de paramètres.	2034
Le curseur du stylet ne bouge pas sur l'écran de sécurité Windows. (Ctrl+ Alt+ Del)	1697
Problèmes de crochet lors du dessin rapide de lignes dans Clip Studio Painter App.	2062
La pointe du stylet fonctionne comme une gomme dans certaines circonstances.	1755
Lorsqu'une Quick Keys est déconnecté du système après que le système est entré en veille profonde, la seule façon de réveiller la Quick Keys est de réveiller le système et d'activer le pilote au lieu de simplement réveiller le système.	1375
Les paramètres de mappage d'écran sont réinitialisés après une mise en veille profonde.	1689
Le clic droit ne fonctionne pas dans l'application Capture One.	2036

## 3. Problèmes connus

- a. Les suivants sont des problèmes connus dans le pilote et les solutions de contournement, le cas échéant.

Résumé des problèmes connus	Solution (le cas échéant)	ID de défaut
Aucun problème grave connu pour le moment.		