

Versionshinweise

Macintosh Treiberversion 1.2.1-18

1. Neue Funktionen

- a. Diese neue Version liefert die folgenden neuen Funktionen.

Zusammenfassung der neuen Funktionen	Funktion ID
Unterstützt alle Geräte im Xencelabs Stifttablett Medium Bundle SE, nämlich Stifttablett Medium, 3-Tasten-Stift, Dünnen Stift und Quick Keys Fernbedienung.	153
Möglichkeit, Quick-Keys-Einstellungen nach Anwendung zu teilen.	33
Online-Firmware-Upgrade-Dienstprogramm.	62
Möglichkeit, Notizen zu Apps hinzuzufügen.	38
Neuer Ablauf zur drahtlosen Kopplung.	113
Anpassen Der Neigungsempfindlichkeit des Stifts.	82
Der Diagnose zwei Diagnosetools hinzugefügt.	105
Möglichkeit, Einstellungsdateien von älteren Treiberversionen zu laden.	84
Sechs neue internationale Tastaturlayouts im Einrichtungsassistenten hinzugefügt, um die voreingestellten Tastenkombinationen zu validieren.	57
Einrichtungsanweisungen im Installationsprogramm für Mac hinzugefügt.	78
Die Berechtigung für die Bildschirmaufzeichnung wurden in den Sicherheits- und Datenschutzeinstellungen entfernt.	89

2. Fehlerbehebungen

- a. Folgend sind die von Kunden gemeldeten Fehler und wurden in dieser Version des Treibers behoben.

Zusammenfassung der Fehler	Fehler ID
Das Treibereinstellungsprogramm kann nicht bei der WLAN- oder VPN-Verbindung geöffnet.	2077
Der Einrichtungsassistent wird nach Abschluss des Installationsvorgangs nicht geöffnet.	2213
Einige voreingestellte Tastenkombinationen funktionieren nicht mit anderen internationalen Tastaturlayouts außer dem Qwerty-Layout (englisches Tastaturlayout).	2227
Hook-Probleme beim schnellen Zeichnen von Linien in der Clip Studio Painter App.	2076
Wenn ein Quick Keys vom System getrennt wird, nachdem es in den Tiefschlaf gegangen ist, besteht die einzige Möglichkeit zum Aufwecken des Quick Keys darin, das System aufzuwecken und den Treiber zu aktivieren, anstatt nur das System aufzuwecken.	1375
Wenn sich der Stift im Teil-Mapping-Modus am Rand des aktiven Bereichs bewegt, kann sich der Stiftcursor nicht gleichmäßig am Rand des aktiven Bereichs bewegen.	2000
Der Stift-Cursor erreicht manchmal nicht den unteren Rand des Bildschirm.	1840
Lautstärkeanpassungseinstellungen (F11, F12) können nicht als Shortcut eingestellt werden.	1901
Die Umschalttaste funktioniert nicht in der Photoshop-App.	1822
Probleme in der Zbrush-App: 1. Strg + Wahl taste + Linksklick-Shortcut funktioniert nicht mit der Stift-Hovering-Funktion. 2. Schwenken und Zoomen funktionieren nicht (Rechtsklick + Ziehen). 3. Maskenfunktion geht nicht (Kombination mit Befehlstaste und Leertaste).	1805

3. Bekannte Probleme

Modifikatoren werden nicht freigegeben, nachdem sie in der Illustrator App und der Topaz Mask AI App gedrückt wurden.	2135
Rechtsklick + Ziehen funktioniert in Maya App nicht.	2245
Die Zoom-In-Funktion (Wahltaste + Rechtsklick-Ziehen) funktioniert in Maya App nicht.	2211

- a. Die folgenden sind bekannte Probleme im Treiber und die Problemumgebung, falls vorhanden, aufgeführt.

Zusammenfassung bekannter Probleme	Problemumgebung (falls vorhanden)	Fehler ID
In der Adobe Illustrator App kann keine Verlaufsfarbe aus dem Bedienfeld „Verlaufseigenschaften“ ausgewählt werden.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie mit einem Doppelklick im Bedienfeld „Verlaufseigenschaften“ aus. 2. Wählen Sie mit einem Klick im horizontalen Bedienfeld aus. 	2282
In der Adobe Illustrator App kann die Ebene nicht abgewählt werden.	N/A	2282
Präziser Modus funktioniert nicht.	N/A	2277
Mausradfunktion funktioniert nicht.	N/A	2276