

Notes de version

Version du pilote Macintosh 1.2.1-18

1. Nouvelles fonctionnalités

- a. Les nouvelles fonctionnalités suivantes ont été implémentées dans cette version du pilote.

| Résumé des nouvelles fonctionnalités | ID de fonctionnalité |
|--|----------------------|
| Prend en charge tous les appareils de Xencelabs Tablette à Stylet Medium Pack SE, y compris Tablette à Stylet , Stylet 3 Boutons, Stylet Fin et Télécommande Quick Keys. | 153 |
| Ajout de la possibilité de partager les paramètres des touches de raccourcis par application. | 33 |
| Ajout de la possibilité de mettre à niveau les utilitaires du micrologiciel en ligne. | 62 |
| Ajout de la possibilité d'ajouter des notes aux Apps. | 38 |
| Nouveau flux d'appairage sans fil. | 113 |
| Ajout du contrôle de la sensibilité de l'inclinaison du stylet. | 82 |
| Ajoutez deux outils de diagnostic aux Diagnostics. | 105 |
| Ajout de la possibilité de charger des fichiers de paramètres à partir de versions de pilotes plus anciennes. | 84 |
| Ajout de 6 nouvelles dispositions de clavier internationales dans l'assistant de configuration pour valider les raccourcis prédéfinis. | 57 |
| Ajout d'instructions de configuration dans le programme d'installation Mac. | 78 |
| Suppression de la demande d'enregistrement d'écran pour les paramètres de Confidentialité et Sécurité. | 89 |



2. Corrections de défauts

a. Les défauts suivants étaient les principaux défauts signalés par les clients et ont été corrigés dans cette version du pilote.

| Résumé des défauts | ID de défaut |
|---|--------------|
| Impossible d'ouvrir le programme de paramètres du pilote avec WiFi ou VPN connecté. | 2077 |
| L'assistant de configuration ne s'ouvre pas après avoir terminé le processus d'installation. | 2213 |
| Certains raccourcis prédéfinis ne fonctionnent pas avec les dispositions de clavier internationales autres que la disposition Qwerty (disposition de clavier anglais). | 2227 |
| Problèmes de crochet lors du dessin rapide de lignes dans Clip Studio Painter App. | 2076 |
| Lorsqu'une Quick Keys est déconnecté du système après que le système est entré en veille profonde, la seule façon de réveiller la Quick Keys est de réveiller le système et d'activer le pilote au lieu de simplement réveiller le système. | 1375 |
| En mode de mappage de portions, si un stylet est utilisé pour parcourir le bord de la zone de mappage sur une tablette, le curseur du stylet peut se coincer au bord de la zone de mappage de l'écran. | 2000 |
| Le curseur du stylet n'atteint pas toujours le bas de l'écran. | 1840 |
| Impossible de définir les paramètres de réglage du volume (F11, F12) en tant que raccourci. | 1901 |
| La touche Maj ne fonctionne pas dans l'application Photoshop. | 1822 |
| Problèmes dans l'application Zbrush : 1. Le raccourci Ctrl + Option + Clic gauche ne fonctionne pas avec la fonction de survol du stylo. 2. La fonction Pan et Zoom ne fonctionne pas (Clic droit + Glisser). 3. La fonction Masque ne fonctionne pas (combinaison avec la touche Commande ou la touche Espace). | 1805 |
| Les modificateurs ne sont pas libérés après avoir été pressés dans | 2135 |

| | |
|--|------|
| l'application Illustrator et l'application Topaz Mask AI. | |
| Le Clic droit + Glisser ne fonctionne pas dans Maya App. | 2245 |
| La fonction Zoom avant (touche Option + Clic droit Glisser) ne fonctionne pas dans Maya App. | 2211 |

3. Known Issues

- a. Les suivants sont des problèmes connus dans le pilote et les solutions de contournement, le cas échéant.

| Résumé des problèmes connus | Solution (le cas échéant) | ID de défaut |
|---|---|--------------|
| Impossible de sélectionner une couleur de dégradé dans le panneau des propriétés du dégradé dans l'application Adobe Illustrator. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez avec un double-clic dans le panneau des propriétés du dégradé. 2. Sélectionnez avec un simple clic dans le panneau de contrôle horizontal. | 2282 |
| Impossible de désélectionner un calque dans l'application Adobe Illustrator. | N/A | 2282 |
| Le mode précis ne fonctionne pas. | N/A | 2277 |
| La fonction molette de la souris ne fonctionne pas. | N/A | 2276 |