

# Hinweise zur Veröffentlichung

## Macintosh-Treiber Version 1.1.0-3

### 1. Neue Funktionen

- a. Die folgenden neuen Funktionen wurden in dieser Version des Treibers implementiert.

Zusammenfassung der neuen Funktion	Funktions-ID
Die Option im oberen rechten Zahnradmenü zum Koppeln eines neuen drahtlosen Geräts mit einem USB-Dongle ist jetzt ausgegraut, wenn kein drahtloser USB-Dongle an das System angeschlossen ist.	18
Der Text im Dialog zum Koppeln eines neuen drahtlosen Geräts mit einem USB-Dongle wurde aktualisiert.	8
Markieren Sie im Einstellungsfenster die Schaltfläche "Einstellen" im Bild "Schnellasten" für die Einstellung, über der der Cursor schwebt.	20
In einer Umgebung mit mehreren Bildschirmen wird das Einstellungsfeld immer auf dem aktuell aktiven Bildschirm angezeigt.	24
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Einstellungen aus einer früheren Version des Treibers zu importieren.	58
Die Sichtbarkeit des "Zahnrad"-Symbols im Einstellungsfenster wurde verbessert.	46
Tumble-Funktion für Maya, Zbrush, Substance Painter und Fusion 360 hinzugefügt.	61
Maus-Mittelklick zum Dialog Schnellwahltasten hinzugefügt.	74
Neues Symbol für Treiber-Deinstallationsprogramm hinzugefügt.	
Im Tool zur drahtlosen Kopplung wurde die Möglichkeit hinzugefügt, eine einzelne Kopplung mit einem drahtlosen Gerät zu löschen.	
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Benutzereinstellungen während der Treiber-Deinstallation zu speichern.	
Es wurde ein Bestätigungsdialog beim Importieren von Einstellungen hinzugefügt.	

## 2. Fehlerbehebungen

- a. Die folgenden Fehler wurden in dieser Version des Treibers behoben.

<b>Defect Zusammenfassung</b>	<b>Defect ID</b>
Verbesserter Wortlaut der Aufforderung zum Speichern der Einstellungen bei der Deinstallation des Treibers.	1607
Wenn das Einstellungsfenster geöffnet ist, ist es zu niedrig auf dem Display. Diese Position wurde so angepasst, dass immer das gesamte Einstellungsfeld auf dem aktiven Display zu sehen ist.	1606
Zeitweilige Probleme beim erstmaligen drahtlosen Koppeln eines neuen Tablets oder Quick Keys mit einem Dongle.	1600
Problem beim Importieren einer Voreinstellungsdatei mit mehr als 10 enthaltenen benutzerdefinierten Anwendungen.	1621
Problem im Setup-Assistenten, bei dem 2 Quick Keys angezeigt werden, wenn nur 1 Quick Key an das System angeschlossen ist.	1619
Problem beim Doppelklicken auf Dateien, um sie zu öffnen.	1613
Probleme, bei denen das Gerät beim ersten Verbinden mit einem neuen drahtlosen Dongle nicht im Einstellungsfeld angezeigt wird.	1581
Der Dialog zum Verbinden eines neuen WLAN-Geräts mit einem Dongle wird nicht korrekt angezeigt.	1580
Beim Koppeln eines neuen Wireless-Geräts mit einem Dongle ist die anfängliche Anzeige des Tablets nicht korrekt.	1579
Beim Anklicken der Dongle-Pairing-Option springt der Cursor in die obere linke Ecke des Displays.	1577
Problem in Umgebungen mit mehreren Monitoren, in denen das Tablet zur Anzeige der Zuordnung zurückgesetzt wird, wenn das System aus dem Ruhezustand aufgeweckt wird.	1558
Einige Treiberlinks zu Website-Inhalten können nicht geöffnet werden.	1573

## 3. Bekannte Probleme

- a. Die folgenden sind bekannte Probleme im Treiber und Problemumgehung, falls vorhanden.

<b>Bekannte Probleme Zusammenfassung</b>	<b>Problemumgehung (falls vorhanden)</b>	<b>Defect ID</b>
Derzeit sind keine schwerwiegenden Probleme bekannt.		