

Note di rilascio

Windows driver versione 1.1.0

1. Nuove funzionalità

- a. Le nuove funzionalità seguenti sono state implementate in questa versione del driver.

Riepilogo delle nuove funzionalità	Funzione ID
L'opzione del menù dell'ingranaggio in alto a destra per associare un nuovo dispositivo wireless a un dongle USB è ora disattivata a meno che un dongle wireless USB non sia collegato al sistema.	18
Testo aggiornato nella finestra di dialogo per l'associazione di un nuovo dispositivo wireless a un dongle wireless USB .	8
Nel pannello delle impostazioni, il pulsante Imposta sull'immagine di Quick Keys è ora evidenziato quando il cursore passa sopra un set di pulsanti.	20
In un ambiente a più schermi, presenta sempre il pannello delle impostazioni sul display attivo corrente.	24
Aggiunta la possibilità di importare le impostazioni da una versione precedente del driver.	58
Visibilità migliorata dell'icona "ingranaggio" nel pannello delle impostazioni.	46
Aggiunta la funzione di ribaltamento per Zbrush e Fusion 360	61
Nello strumento di abbinamento wireless, è stata aggiunta la possibilità di cancellare un singolo abbinamento a un dispositivo wireless.	
Aggiunta la possibilità di salvare le impostazioni utente durante la disinstallazione del driver.	
Nel programma di installazione del driver abbiamo semplificato la visualizzazione della casella di controllo del contratto di licenza e del testo nella parte inferiore sinistra della finestra di dialogo.	
Aggiunta una finestra di dialogo di conferma durante l'importazione delle impostazioni.	



2. Correzioni di difetti

a. I difetti seguenti sono stati corretti in questa versione del driver.

Riepilogo dei difetti	Difetto ID
Casella di controllo Windows Ink non è salvata quando si esce dal pannello delle impostazioni o si scollega la tavoletta grafica.	651
In modo intermittente quando si aggiungono impostazioni personalizzate per una nuova applicazione, le impostazioni per i tasti di scelta rapida a volte non vengono salvate correttamente quando si chiude e si riapre il pannello delle impostazioni.	1627
Le luci angolari della tavoletta grafica non salvano sempre il colore impostato nel pannello delle impostazioni.	1596
La finestra di dialogo Quick Keys su "Sostituisci tutte le impostazioni con la seguente configurazione" può causare la mancata risposta della penna.	1614
Quando si aggiunge un display al sistema, la mappatura da tavoletta a schermo non vede il nuovo display a cui mappare.	
Quando si utilizza un pulsante della tavoletta grafica per aprire il pannello delle impostazioni, il pannello delle impostazioni viene visualizzato parzialmente fuori dallo schermo.	1584
La velocità della penna in modalità mouse è troppo lenta con l'impostazione minima.	1506
A intermittenza il conducente non ricorda l'orientamento dei tasti rapidi e utilizza l'impostazione predefinita per visualizzare il testo sull'OLED.	1385
Mancano le impostazioni predefinite consigliate da Xencelabs quando si aggiunge Corel Painter all'elenco delle applicazioni personalizzate.	1570
Risolto il problema con la finestra di dialogo Aggiungi applicazione in modo che l'opzione predefinita delle applicazioni Xencelabs fosse disponibile solo quando si aggiunge un'applicazione con le impostazioni predefinite dell'applicazione Xencelabs.	1547
Risolto un problema nelle impostazioni della funzione della modalità di selezione dei tasti rapidi in cui le impostazioni della sensibilità del quadrante sono invertite. Il cursore della sensibilità del quadrante ora ha "Lento" a sinistra e "Veloce" a destra.	1566

3. Problemi noti

a. I seguenti sono riportati i problemi noti nel driver e la soluzione se ne esiste uno.

Riepilogo problemi noti	Soluzione alternativa (se ne esiste una)	Difetto ID

Nessun problema serio noto al momento.		
--	--	--