

Notas de lanzamiento

Windows driver version 1.1.0

1. Funciones nuevas

a. En esta versión del controlador, se implementaron las siguientes funciones nuevas

Resumen de nuevas funciones	ID de nuevas funciones
Solo cuando el receptor USB esté conectado a la computadora, se podrá seleccionar la opción <i>Emparejamiento de la computadora y el receptor USB</i> .	18
Se actualizó las notas en el cuadro de diálogo del emparejamiento de la computadora con el receptor USB.	8
En el panel de configuración, cuando el cursor se desplaza sobre el nombre de combinación del control remoto, se resalta el botón de cambio de combinación en el esquema del mando de distancia.	20
En el caso de que hay varios monitores, cuando abre el panel de configuración, se puede mostrar continuamente en el monitor actualmente activo.	24
Se agregó una función de importación de configuraciones del usuario de la versión anterior.	58
Se mejoró la visibilidad del icono de "engranaje" en el panel de configuración.	46
Se ha agregado la función de volteo en el software Zbrush, Fusion360, Substance Painter y Maya.	61
Se añadió la capacidad de suprimir un solo dispositivo emparejado.	8
Se agregó una nueva función que se puede elegir si se mantiene la configuración del usuario o no cuando se desinstala el controlador.	40
Se añadió un cuadro de diálogo de advertencia cuando importa configuraciones del usuario.	
Se optimizó la visibilidad del contrato de licencia en el instalador del controlador.	



2. Defectos Reparados

a. Esta versión del controlador ha reparado los siguientes defectos.

Resumen de defectos	Defectos ID
Cuando el usuario sale del controlador o desconecta la tableta, la	651
configuración modificada de la opción "Windows Ink" no se guarda.	
En la aplicación recién agregada, la configuración personalizada del	1627
control remoto se pierde de forma intermitente después de cerrar y	
reiniciar el panel de configuración.	
La configuración del usuario para el color de la lámpara de pie de la	1596
tableta digital a veces no se guarda.	
La importación de un archivo de configuración para el control remoto	1614
hace que el lápiz no funcione correctamente.	
Después de conectar un nuevo monitor, la función "Asignación del	
rango de la tableta al área de la pantalla" del controlador no	
reconoce el monitor recién conectado.	
Al encender el panel de configuración en la tableta, parte del panel	1584
de configuración está fuera de la pantalla.	
El cursor de la pantalla se mueve demasiado lento, después de	1506
configurar el lápiz digital a la velocidad de movimiento más lenta en	
el modo de mouse.	
La pantalla del mando remoto olvida intermitentemente la dirección	1385
de rotación establecida por el usuario y muestra el contenido en la	
dirección preestablecida.	
Falta la opción de tecla de método abreviado predeterminada de	1570
Xencelabs del software Corel Painter.	
Al agregar softwares, solo el software que haya sido predefinido las	1547
teclas de acceso directo por Xencelabs puede agregar las teclas de	
acceso directo de Xencelabs.	
Cambia las posiciones rápida y lenta en la configuración de	1566
sensibilidad de la rueda del control remoto : coloque "lento" a la	
izquierda y "rápido" a la derecha para que esté más corresponde a la	
cognición.	

3. Problemas conocidos

a. Los siguientes son los problemas conocidos en el controlador y las soluciones (si las hubiera)

Resumen de problemas conocidos	Soluciones(if existe)	Defecto ID
Ahora no descubren		