

版本更新說明

Windows 驅動版本 V 1.1.0

1. 新功能

- a. 此版本的驱动程序实现了以下新功能。

新功能概要	功能 ID
僅當 USB 接收器連接到電腦時，“裝置與 USB 接收器配對”選項才會處於可選狀態。	18
更新了裝置與 USB 接收器配對的對話框的提示內容。	8
在設置面板中，當螢幕游標懸停在遙控器的組合名稱上時，遙控器示意圖上的切換組合按鍵會突出顯示。	20
在多顯示器環境下，當打開設置面板時，始終在當前活動顯示器上顯示設置面板。	24
新增導入舊版本驅動程式的用戶設置的功能。	58
提升了設置面板中的“齒輪”圖示的可見性。	46
增加支持在 Zbrush、Fusion360、Substance Painter、Maya 軟體中實現翻轉功能。	61
在無線配對工具中，新增可移除單個已配對裝置的功能。	8
卸載驅動時，新增可以選擇是否保留用戶設置的功能。	40
導入用戶設置時，新增提示對話框。	
優化了驅動安裝器中許可協議的可見性。	

2. 修復缺陷

- a. 此版本的驱动程序修復了以下缺陷。

缺陷概要	缺陷 ID
當用戶退出驅動或斷開數位板連接後，“Windows Ink”選項的修改設置未被保存。	651
在新添加的應用下，遙控器的自定義設置在設置面板被關閉又重啟後會間歇性地出現設置丟失的現象。	1627
用戶對數位板腳燈顏色的設置有時未被保存。	1596
為遙控器導入配置檔會造成筆失靈。	1614
接入了新的顯示器後，驅動中的“數位板到螢幕區域的映射範圍”功能未識別到新接入的顯示器。	
在數位板上啟動設置面板時，設置面板有部分介面顯示在螢幕外。	1584
將數位筆在滑鼠模式下設為最慢移動速度後，螢幕游標移動過慢。	1506
遙控器螢幕會間歇性地遺忘用戶設置的旋轉方向，而採用預設的方向來展示內容。	1385
軟體 Corel Painter 的 Xencilabs 預設快捷鍵選項有遺漏。	1570
在添加軟體時，僅有被 Xencilabs 預設過快捷鍵的軟體才可添加 Xencilabs 的預設快捷鍵。	1547
對調了遙控器滾輪敏感度設置中的快速和慢速的位置，將“慢速”放左，“快速”放右，使其更符合認知。	1566

3. 已知問題

- a. 以下為驅動的已知問題和解決方法（如果存在）。

已知問題的概要	解決方法（若有）	缺陷 ID
暫無已知問題		