

Note di rilascio

Macintosh driver versione 1.1.0-3

1. Nuove funzionalità

- a. Le seguenti nuove funzionalità sono state implementate in questa versione del driver.

Riepilogo delle nuove funzionalità	Funzione ID
L'opzione del menù dell'ingranaggio in alto a destra per associare un nuovo dispositivo wireless a un dongle USB è ora disattivata a meno che un dongle wireless USB non sia collegato al sistema.	18
Testo aggiornato nella finestra di dialogo per l'associazione di un nuovo dispositivo wireless a un dongle wireless USB.	8
Nel pannello delle impostazioni, evidenziare il pulsante Imposta nell'immagine di Quick Keys per l'insieme su cui si trova il cursore.	20
In un ambiente a più schermi, presenta sempre il pannello delle impostazioni sul display attivo corrente.	24
Aggiunta la possibilità di importare le impostazioni da una versione precedente del driver.	58
Visibilità migliorata dell'icona "ingranaggio" nel pannello delle impostazioni.	46
Aggiunta la funzione di ribaltamento per Maya, Zbrush, Substance Painter e Fusion 360.	61
Aggiunto clic centrale del mouse alla finestra di dialogo Quick Keys Componi sequenza tasti.	74
Aggiunta una nuova icona per il programma di disinstallazione dei driver.	
Nello strumento di abbinamento wireless, è stata aggiunta la possibilità di cancellare un singolo abbinamento a un dispositivo wireless.	
Aggiunta la possibilità di salvare le impostazioni utente durante la disinstallazione del driver.	
Aggiunta una finestra di dialogo di conferma durante l'importazione delle impostazioni.	

2. Correzioni di difetti

a. I difetti seguenti sono stati corretti in questa versione del driver.

Riepilogo dei difetti	Difetto ID
Miglioramento della formulazione della richiesta di salvataggio delle preferenze durante la disinstallazione del driver.	1607
Quando il pannello delle impostazioni è aperto, è troppo basso sul display. Questa posizione è stata regolata in modo che l'intero pannello delle impostazioni sia sempre visibile sul display attivo.	1606
Problemi intermittenti con l'associazione wireless di una nuova tavoletta o Quick Keys a un dongle per la prima volta.	1600
Problema durante l'importazione di un file delle preferenze con più di 10 applicazioni personalizzate incluse.	1621
Problema nella procedura guidata di configurazione in cui vengono visualizzati 2 Quick Keys quando solo 1 Quick Keys è collegato al sistema.	1619
Problema con il doppio clic sui file per aprirli.	1613
Problemi con il dispositivo che non viene visualizzato nel pannello delle impostazioni durante la prima connessione a un nuovo dongle wireless.	1581
La finestra di dialogo per la connessione di un nuovo dispositivo wireless a un dongle non viene visualizzata correttamente.	1580
Quando si associa un nuovo wireless a un dongle, la tavoletta iniziale per visualizzare la mappatura non è corretto.	1579
Quando si fa clic sull'opzione di accoppiamento del dongle, il cursore salta nell'angolo in alto a sinistra del display.	1577
Problema in un ambiente con più monitor in cui la tavoletta per visualizzare la mappatura viene ripristinato quando si riattiva il sistema dalla sospensione.	1558
Impossibile aprire alcuni collegamenti del driver al contenuto del sito Web.	1573

3. Problemi noti

a. I seguenti sono problemi noti nel driver e soluzioni alternative se ne esiste uno.

Riepilogo problemi noti	Soluzione alternativa (se ne esiste una)	Difetto ID
Nessun problema serio noto al momento.		