

Notas de lanzamiento

Macintosh 驱动版本 1.1.0-3

1. Funciones nuevas

- a. En esta versión del controlador, se implementaron las siguientes funciones nuevas

Resumen de nuevas funciones	ID
Solo cuando el receptor USB esté conectado a la computadora, se podrá seleccionar la opción "Emparejamiento de la computadora y el receptor USB".	18
Se ha actualizado las notas en el cuadro de diálogo del emparejamiento de la computadora con el receptor USB	8
En el panel de configuración, cuando el cursor se desliza sobre el nombre de combinación del control remoto, se resalta el botón de cambio de combinación en el esquema del mando de distancia.	20
En el caso de que hay varios monitores, cuando abre el panel de configuración, se puede mostrar continuamente en el monitor actualmente activo.	24
Se ha agregado una función de importación de configuraciones del usuario de la versión anterior.	58
Se ha mejorado la visibilidad del icono de "engranaje" en el panel de configuración	46
Se ha agregado la función de volteo en el software Zbrush, Fusion360, Substance Painter y Maya.	61
Se ha añadido la capacidad de suprimir un solo dispositivo emparejado.	8
Se ha agregado una nueva función que se puede elegir si se mantiene la configuración del usuario o no cuando se desinstala el controlador	40
Se ha añadido un cuadro de diálogo de advertencia cuando importa configuraciones del usuario.	
Se ha optimizado la visibilidad del contrato de licencia en el instalador del controlador.	

2. Defectos Reparados

- a. Esta versión del controlador ha reparado los siguientes defectos.

Resumen de defectos	Defectos ID
Se optimizó el texto del advertencia al desinstalar.	1607
Cada vez que se enciende el controlador, la posición de la interfaz del controlador es diferente y baja. Se ajustó para abrir siempre la interfaz del controlador por completo en la pantalla que se está utilizando actualmente.	1606
Se produjeron problemas al emparejar la tableta o el control remoto con el receptor USB por primera vez. (Problema intermitente)	1600
Surgieron problemas al importar archivos de configuración que contienen más de 10 aplicaciones personalizadas.	1621
El asistente de instalación no mostró correctamente el número de controles remotos conectados.	1619
Se produjo un error al hacer doble clic para abrir el archivo.	1613
No se mostró en el panel de configuración cuando el dispositivo se emparejó correctamente con el nuevo receptor USB por primera vez	1581
Después de que el dispositivo se emparejó correctamente con el receptor USB, el controlador no mostró correctamente el dispositivo emparejado	1580
Después de emparejar el receptor USB con <i>Mercurio Pequeño</i> por primera vez, la relación de mapeo entre <i>Mercurio</i> y el área de la pantalla fue incorrecta.	1579
Al operar en el cuadro de diálogo para el dispositivo y el receptor USB, el cursor saltó a la esquina izquierda superior.	1577
En el caso de multipantalla, cuando el sistema se despertó del estado de suspensión, se restableció la configuración de mapeo de la tableta.	1558
No se pudo abrir el enlace web.	1573

3. Problemas conocidos

- a. Los siguientes son los problemas conocidos en el controlador y las soluciones (si las hubiera)

Resumen de problemas conocidos	Soluciones(if existe)	Defecto ID
Ahora no descubren		