

Note di rilascio

Versione del driver Macintosh 1.2.1-31

1. Nuove funzionalità

- a. Le nuove funzionalità seguenti sono state implementate in questa versione del driver.

Riepilogo delle nuove funzionalità

Pas de mise à jour.

2. Correzioni di difetti

- a. I seguenti difetti sono stati i principali difetti segnalati dai clienti che sono stati corretti in questa versione del driver.

Riepilogo dei difetti

La fonction d'installation par écrasement ne fonctionne pas.
--

Lorsque vous cliquez sur la fenêtre avec le curseur du stylet sous le système, la fenêtre n'est pas focalisée.
--

Lors de l'utilisation de la fonction d'inclinaison du logiciel Toonboom sur un ordinateur équipé d'une puce M1, l'angle d'inclinaison du curseur du stylet ne correspond pas à l'angle d'inclinaison du stylet réel.
--

Sur le logiciel Adobe Photoshop, l'utilisation de l'appareil pour exécuter la fonction de raccourci "Option + Contrôle" gèlera le curseur.
--

Sur les logiciels Substance painter et Maya, l'appareil ne peut pas déclencher la fonction de raccourci définie sur "Commande/Option+Clic gauche/Clic droit".

Sur le panneau de dégradé du logiciel Adobe Illustrator, le curseur du stylet ne peut pas sélectionner une couleur en cliquant.

Lorsque vous utilisez une tablette pour mapper un écran 4K, le curseur mappé ne peut pas atteindre le bas de l'écran 4K .

Lorsque vous utilisez la tablette pour mapper l'écran 4K, le curseur mappé atteint le bas de l'écran 4K, mais ne parvient pas à évoquer le système Dock en bas.

Lorsque la fonction de la touche Maj est définie sur l'appareil et déclenchée sur le système, la fonction de sélection multiple que la touche Maj devrait avoir n'a pas été déclenchée.

3. Problemi noti

- a. Di seguito sono riportati problemi noti nel driver e una soluzione alternativa, se presente.

Riepilogo problema noto	Soluzione alternativa (se presente)
Nessun problema serio noto in questo momento.	