

# Versionshinweise

Macintosh Treiberversion 1.2.1-31

## 1. Neue Funktionen

- a. Diese neue Version liefert die folgenden neuen Funktionen.

Zusammenfassung der neuen Funktionen
--------------------------------------

Keine Aktualisierungen.
-------------------------

## 2. Fehlerbehebungen

- a. Folgend sind die von Kunden gemeldeten Fehler und wurden in dieser Version des Treibers behoben.

Zusammenfassung der Fehler
----------------------------

Die Over-Install-Funktion funktioniert nicht.
---

Wenn Sie mit dem Stiftcursor auf ein Fenster klicken, wird das Fenster nicht fokussiert.
--

Bei Verwendung der Neigungsfunktion in Toonboom auf einem Mac-Computer mit M1-Chip stimmt der Neigungswinkel des simulierten Stiftcursors nicht mit dem Neigungswinkel des Stifts überein.
--

In Photoshop führt das Auslösen der auf dem Gerät eingestellten Tastenkombination „Wahl + Strg“ dazu, dass der Cursor einfriert.
--

In Substance Painter und Maya lösen die auf dem Gerät eingestellten Shortcuts von „Command / Option + Right Click / Left Click“ die entsprechenden Funktionen nicht aus.
--

Im Farbverlaufsbereich in Adobe Illustrator kann der Stiftcursor keine Farbe mit einem einzigen Klick auswählen.
--

Bei der Zuordnung zu einem 4K-Display kann der Stift-Cursor den unteren Rand des Displays nicht erreichen.
--

Bei der Zuordnung zu einem 4K-Display erreicht der Stift-Cursor den unteren Rand des Displays, kann aber die Dock-Leiste nicht aufrufen.
--

Beim Einstellen der Funktion der Umschalttaste auf dem Gerät und Auslösen auf dem OS-System wird die Mehrfachauswahlfunktion der Umschalttaste nicht ausgelöst.
---

### 3. Bekannte Probleme

- a. Die folgenden sind bekannte Probleme im Treiber und die Problemumgebung, falls vorhanden, aufgeführt.

Zusammenfassung bekannter Probleme	Problemumgebung (falls vorhanden)
Derzeit sind keine schwerwiegenden Probleme.	