

# 릴리스 정보

Macintosh 드라이버 버전 1.2.1-38

## 1. 결함 수정

- a. 다음 결함은 고객이 보고한 주요 결함이며 이번 드라이버 릴리스에서 수정되었습니다.

결점 요약
여러 응용 프로그램에서 변경키가 해제되지 않습니다.
부분 매핑 모드에서 항목을 시스템 Dock으로 끌어다 놓을 수 없습니다.
Clip Studio Painter에서 선을 그리면 선 끝에 점이 나타납니다.

## 2. 기지 문제

- a. 다음은 드라이버에 기지 문제이며 해결 방법입니다.

기지 문제 요약	해결 방법(있는 경우)
현재 알려진 심각한 문제가 없습니다.	