

# Notas de lanzamiento

Macintosh driver version 1.2.1-40

## 1. Correcciones de defectos

- a. Los siguientes defectos fueron los principales defectos informados por los clientes y se corrigieron en esta versión del controlador.

Resumen de defectos
Las teclas modificadoras no se liberan en múltiples aplicaciones.
No se pueden arrastrar y soltar elementos en el Dock del sistema en el modo de asignación de porciones.
Al dibujar una línea en Clip Studio Painter, aparece un punto al final de la línea.

## 2. Problemas conocidos

- a. Los siguientes son problemas conocidos en el controlador y las soluciones correspondiente, si existe.

Resumen de problemas conocidos	Soluciones (si existe)
No existe problemas graves en este momento.	