

Notes de version

Version du pilote Windows 1.2.1-40

1. Defect Fixes

- a. Les défauts suivants étaient les principaux défauts signalés par les clients et ont été corrigés dans cette version du pilote.

Résumé des défauts
Les touches de modification ne sont pas publiées dans plusieurs applications.
Impossible de faire glisser et déposer des éléments sur le Dock du système en mode Portion Mapping.
Lorsque vous dessinez une ligne dans Clip Studio Painter, un point apparaît à la fin de la ligne.

2. Problèmes connus

- a. Les suivants sont des problèmes connus dans le pilote et les solutions de contournement, le cas échéant.

Résumé des problèmes connus	Solution (le cas échéant)
Aucun problème grave connu pour le moment.	