

發佈說明

Macintosh 驅動程式版本 1.2.1-40

1. 漏洞修復

- a. 以下是客戶回饋的主要漏洞，已在此驅動程式版本中修復。

漏洞摘要
修飾鍵在被按下後無法釋放。
在數位板的局部映射模式下，項目無法被拖放到系統 Dock 欄。
在 Clip Studio Painter 程序中繪製線條時，線條末端會出現圓點。

2. 已知的問題

- a. 以下是驅動程式中的已知問題和解決方法（若有）。

已知問題摘要	解決方法（若有）
目前沒有已知的嚴重問題。	