

릴리스 정보

Windows 드라이버 버전 1.2.1-14

1.새로운 기능

a. 이 드라이버 릴리스에는 다음과 같은 새로운 기능이 구현되었습니다.

새 기능 요약	특징 ID
펜타블렛 중형,3 버튼 펜,슬림펜 및 퀵키를 포함한 센스랩 펜타블렛	153
중형 번들 SE 의 모든 장치를 지원합니다.	
빠른 키용 단독 드라이버를 제공합니다.	75
응용 프로그램별로 빠른 키 설정을 공유할 수 있는 기능이	33
추가되었습니다.	
펌웨어 유틸리티를 온라인으로 업그레이드할 수 있는 기능이	62
추가되었습니다.	
앱에 노트를 추가하는 기능이 추가되었습니다.	38
새 무선 페어링 흐름을 추가했습니다.	113
펜 기울기 감도 컨트롤이 추가되었습니다.	82
Windows 잉크 설정/해제가 추가되었습니다.	7
진단에 두 개의 진단 도구가 추가되었습니다.	105
이전 드라이버 버전에서 설정 파일을 로드할 수 있는 기능이	84
추가되었습니다.	



2.결함 수정

a. 다음 결함은 고객이 보고한 주요 결함이며 이번 드라이버 릴리스에서 수정되었습니다.

결점 요약	결점 ID
센스랩 드라이버가 Admin 사용자 계정으로 설치된 경우 관리자가	2034
아닌 사용자는 설정 프로그램에 액세스할 수 없습니다.	
Windows 보안 화면에서 펜 커서가 움직이지 않습니다. (Ctrl+Alt+	1697
Del)	
Clip Studio Painter 앱에서 빠르게 선을 그릴 때 발생하는 문제를	2062
해결합니다.	
펜 팁은 경우에 따라 지우개 역할을 합니다.	1755
시스템이 완전 절전 모드로 전환된 후 빠른 키를 시스템에서 분리한	1375
경우, 시스템의 절전 모드를 해제하고 드라이버를 활성화하는	
방법밖에 없습니다.	
완전 절전 후 화면 매핑 설정이 재설정됩니다.	1689
Capture One 앱에서 오른쪽 클릭이 작동하지 않습니다.	2036

3.기지 문제

b. 다음은 드라이버에 기지 문제이며 해결 방법입니다.

기지 문제 요약	해결 방법(있는 경우)	불량 ID
현재 알려진 심각한 문제가 없습니다.		