

發佈說明

Macintosh 驅動程式版本 1.2.1-18

1. 新功能

- a. 在此版本的驅動程式中實現了以下新功能。

新功能摘要	功能 ID
支持中型數位板套裝之星雲白特別版裏的所有設備，包括中型數位板、三按鍵筆、細筆、和快捷鍵遙控器。	153
添加了可按應用程式導入、導出快捷鍵設置的功能。	33
添加了線上升級固件的功能。	62
添加了給應用程式添加備註的功能。	38
優化了無線配對流程。	113
添加了調節筆傾斜靈敏度的功能。	82
為診斷工具新增了兩個診斷專案。	105
可導入舊版本驅動程式的用戶設置檔。	84
在設置嚮導中添加了 6 種國際鍵盤佈局，讓驅動程式所支持的 11 種語言的用戶都能正常地使用快捷鍵遙控器的預設功能。	57
在 Mac 安裝器中添加了安裝說明。	78
在系統的安全性與隱私設置中移除了對螢幕錄製的授權。	89

2. 漏洞修復

a. 以下是客戶回饋的主要漏洞，已在此驅動程式版本中修復。

漏洞摘要	漏洞 ID
連接 WiFi 或 VPN 時無法打開驅動程式。	2077
安裝完成後，安裝嚮導未能自動打開。	2213
在非 Qwerty 的英文鍵盤佈局下，快捷鍵遙控器上的某些預設功能會失效。	2227
在 Clip Studio Painter 軟體中快速畫線時，起筆位置有倒鉤現象。	2076
驅動程式在連接超過五臺顯示器時會崩潰。	1761
系統在進入深睡眠後會與快捷鍵遙控器斷開連接，用戶不能通過喚醒系統來喚醒遙控器，而要通過先喚醒系統，再喚醒驅動程式來喚醒遙控器。	1375
在“定義部分”的映射模式下，使用筆在數位板的工作區域邊緣移動時，筆游標無法順滑地在螢幕的工作區域邊緣移動。	2000
筆游標有時無法到達螢幕底部，導致無法喚起 Dock 欄。	1840
無法將音量調節功能 (F11, F12) 設置為快捷鍵。	1901
在 Photoshop 軟體中，Shift 鍵失效。	1822
在 Zbrush 軟體中： 1. Control+Option+左鍵的功能組合無法與筆懸停功能聯用。 2. 平移和縮放功能失效（右鍵單擊+拖動）。 3. 遮罩功能失效（當與 Space 鍵組合使用時）。	1805
在 Topaz Mask AI 軟體中，修飾鍵在被按下後無法自動釋放。	2135
在 Maya 軟體中，右鍵單擊 + 拖動的組合功能失效。	2245
在 Maya 軟體中，放大功能 (Option 鍵 + 右鍵單擊拖動) 失效。	2211

3. 已知的問題

- a. 以下是驅動程式中的已知問題和解決方法（若有）。

已知問題摘要	解決方法（若有）	漏洞 ID
在 Adobe Illustrator 軟體中，無法在漸變色的屬性面板中通過單擊來選擇顏色。	<ol style="list-style-type: none">1. 在漸變色的屬性面板中，通過雙擊來選擇顏色。2. 在橫向控制欄的漸變色設置中，通過單擊來選擇顏色。	2282
在 Adobe Illustrator 軟體中，無法取消已選圖層。	暫時未知	2282
驅動中的精確模式失效	暫時未知	2277
驅動中的滑鼠滾輪功能失效	暫時未知	2276