

Notes de version

Pilote Macintosh version 1.1.0-3

1. Nouvelles fonctionnalités

- a. Les nouvelles fonctionnalités suivantes ont été mises en œuvre dans cette version du pilote.

Résumé des nouvelles fonctionnalités	ID de fonctionnalité
L'option de menu rouage en haut à droite pour appairer un nouvel appareil sans fil à un dongle USB est maintenant grisé, à moins qu'un dongle USB sans fil ne soit connecté au système.	18
Texte mis à jour dans la boîte de dialogue pour appairer un nouveau périphérique sans fil à une clé USB sans fil.	8
Dans le panneau des paramètres, le bouton Set sur l'image du Quick Keys est désormais mis en surbrillance lorsque le curseur survole un bouton Set.	20
Dans un environnement à affichage multiple, toujours présenter le panneau des paramètres sur l'affichage actif actuel.	24
Ajout de la possibilité d'importer les paramètres d'une version précédente du pilote.	58
Amélioration de la visibilité de l'icône « engrenage » dans le panneau des paramètres.	46
Ajout de la fonction culbutage pour Maya, Zbrush, Substance Painter et Fusion 360.	61
Ajout de dialogue Souris Moyen Cliquez pour Dial Keystroke .	74
Ajout d'une nouvelle icône pour désinstalleur du pilote.	
Dans l'outil d'appairage sans fil, ajout de la possibilité d'effacer un seul appairage avec un appareil sans fil.	
Ajout de la possibilité d'enregistrer les paramètres utilisateur lors de la désinstallation du pilote.	
Ajout d'une boîte de dialogue de confirmation lors de l'importation des paramètres.	

2. Corrections de défauts

- a. Les défauts suivants ont été corrigés dans cette version du pilote.

Résumé des défauts	ID de Défaut
Amélioration du texte de l'invite pour enregistrer les préférences lors de la désinstallation pilote.	1607
Lorsque le panneau des paramètres est ouvert, il est trop bas sur l'écran. Cette position a été ajustée de manière à ce que l'ensemble du panneau des paramètres soit toujours visible sur l'écran actif.	1606
Problèmes intermittents avec l'appairage sans fil d'une nouvelle tablette ou d'un Quick Keys à un dongle pour la première fois.	1600
Problème lors de l'importation d'un fichier de préférences avec plus de 10 applications personnalisées incluses.	1621
Problème dans l'assistant de configuration où 2 Quick Keys s'affichent alors qu'un seul Quick Keys est connecté au système.	1619
Problème avec un double-clic sur les fichiers pour les ouvrir.	1613
Problèmes avec l'appareil ne s'affichant pas dans le panneau des paramètres lors de la première connexion à un nouveau dongle sans fil.	1581
La boîte de dialogue pour connecter un nouveau périphérique sans fil à un dongle ne s'affiche pas correctement.	1580
Lors de l'appairage d'un nouveau sans fil à un dongle, la tablette initiale pour afficher le mappage n'est pas correcte.	1579
Lorsque vous cliquez sur l'option d'appairage du dongle, le curseur saute dans le coin en haut à gauche de l'écran.	1577
Problème dans un environnement à plusieurs moniteurs où la tablette pour afficher le mappage est réinitialisée lors de la sortie du système de veille.	1558
Impossible d'ouvrir certains liens de pilotes vers le contenu du site.	1573

3. Problèmes connus

- a. Les problèmes suivants sont connus dans le pilote et la solution de contournement s'il y en a une.

Résumé des problèmes connus	Solution de contournement (le cas échéant)	ID de défaut
No known serious issues at this time. Aucun problème grave connu pour le moment.		